

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			192/469	
1. OBIEKT Budynek szkoły			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1 ćw. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, przekryty dachem wielospadowym (dachówka esówka), - stolarka okienna częściowo oryginalna – okna skrzynkowe, - w elewacji frontowej trójosiowa facjata. ELEMENTY NOWE: - część stolarki okiennej współczesna, PCV, - od wschodu współczesna, parterowa dobudówka z płaskim dachem.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Licze 5	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 51/1	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA oświata	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			193/469		
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ Cegła/drewno	4. DATOWANIE XIX/XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek w części wschodniej murowany, z cegły licówki, w części zachodniej w konstrukcji szkieletowej opieranej deskami w układzie wertykalnym, - dach dwuspadowy, kryty dachówką holenderką, - w elewacji wschodniej otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym, - okna drewniane, pojedyncze, - drzwi i wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: - do elewacji tylnej (pn.) przylega drewniana, niska dobudówka, przekryta dachem jednospadowym (papa), - do elewacji zachodniej przylega niska dobudówka, z dachem dwuspadowym (papa), - wrota w elewacji południowej części murowanej – dwuskrzydłowe, drewniane.				7. POWIAT Kwidzyński		
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
				9. KOD POCZTOWY 82-500		
				10. ADRES Licze 5		
				11. LOKALIZACJA dz. nr 51/1		
				12. WŁASNOŚĆ prywatna		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze		
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżących remontów		
				15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			194/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: <ul style="list-style-type: none"> - budynek murowany, z cegły licówki, na ceglany cokole, z dachem dwuspadowym krytym dachówką esówką, - elewacje zwieńczone gzymsem kostkowym, - większość okien skrzynkowych, - drzwi w elewacji frontowej i tylnej płycinowo-ramowe, górne płyciny przeszklone. ELEMENTY NOWE: <ul style="list-style-type: none"> - część okien współczesnych, drewnianych. 			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 6		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 47/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	mieszkalne	
14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków					
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżących remontów	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			195/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE XIX/XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: <ul style="list-style-type: none"> - budynek murowany, z cegły licówki, z poddaszem, dach dwuspadowy kryty blachą, - otwory zwieńczone łukiem odcinkowym, - elewacje zwieńczone gzymsem rolkowym, - oryginalne metalowe okna, - drzwi i wrota deskowe. 				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO Pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Licze 6	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 47/1 i 47/2	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżących remontów	
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			196/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: <ul style="list-style-type: none"> - budynek murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym krytym dachówką esówką, - elewacje zwieńczone gzymsem rolkowym, - w szczycie wschodnim okno skrzynekowe. ELEMENTY NOWE: <ul style="list-style-type: none"> - okna współczesne drewniane i PCV, - drzwi współczesne, drewniane. 				7. POWIAT Kwidzyński		
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
				9. KOD POCZTOWY 82-500		
				10. ADRES Licze 10		
				11. LOKALIZACJA dz. nr 46/5		
				12. WŁASNOŚĆ prywatna		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		
				15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			197/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na niskim cokole, z dachem dwuspadowym krytym dachówką esówką, - elewacje zwieńczone rolkowym gzymsem, - naroża zdobione pseudoboniowaniem z tynku, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, ujęte opaskami z cegły licówki - pod oknami wydatne, ceglane parapety, - w szczytach (wsch. i zach.) okna skrzynekowe. ELEMENTY NOWE: - stolarka okienna współczesna PCV, w większości otworów okiennych zlikwidowany wykroj łuku odcinkowego, - w elewacji frontowej otwór drzwiowy przerobiony na otwór okienny.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 11		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 39		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROZEŃ brak bieżącego remontu.		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			198/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-usługowa	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1933 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, - elewacje zdobione pasami glazurowanej cegły, - elewacje frontowa i tylna zwieńczone gzymsem kostkowym, elewacje szczytowe - rolkowym, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, - w szczycie elewacji wschodniej okna skrzynkowe, - drzwi do części mieszkalnej oryginalne. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu blacho dachówka, - okna współczesne, PCV, - drzwi do części usługowej metalowe, - fragment elewacji frontowej (pd.) oblicowany płytkami klinkierowymi.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 15		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 148, 166/2, 166/3, 166/4		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna/Gmina Kwidzyn/Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”		
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	13. RODZAJ UŻYTKOWANIA sklep / mieszkania
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			199/469	
1. OBIEKT Kuźnia			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA remiza OSP	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1921 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką zakładkową, - elewacje boczne (pn. i pd.) zwieńczone gzymsem kostkowym, - naroża elewacji ujęte lizenami zwieńczonymi sterczynami z dwuspadowymi daszkami, - szczyty elewacji wsch. i zach. zdobione sterczynami, - oryginalne metalowe okna, - oryginalne drewniane wrota.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 15		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 146/5		
			12. WŁASNOŚĆ Gmina Kwidzyn		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA remiza OSP		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			200/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1936 r.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na niskim cokole, z dachem dwuspadowym, przekrytym dachówką esówką, - elewacje zwieńczone płaskim gzymsem. - naroża ujęte płaskimi lizenami, - wokół otworów okiennych proste opaski. ELEMENTY NOWE: - od północy dobudówka przekryta jednospadowym dachem (papa), - okna współczesne, PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 17			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 149/2			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne			
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołombiowska		18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010 brak bieżącego remontu	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			202/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny - dwojak			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, - w elewacji zachodniej otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, nad otworami naczółki o wykroju łuku odcinkowego. ELEMENTY NOWE: - dach na wschodnią część budynku kryty eternitem, nad zachodnią – blachodachówką, - elewacje części wschodniej budynku otynkowana, - okna PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 19/21		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 138, 139		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010 brak bieżącego remontu	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			203/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym krytym dachówką esówką, - elewacje boczne zwieńczone gzymsem rolkowym. ELEMENTY NOWE: - ściany zewnętrzne budynku w części wschodniej otynkowane, - wykrój okien, zwieńczonych łukiem odcinkowym zmieniono na prostokątne, - okna PCV, - drzwi współczesne, drewniane.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Licze 23/24	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 136/1, 136/2, 136/4	
				12. WŁASNOŚĆ Gmina Kwidzyn	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			204/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, przekrytym w połowie dachówką esówką, - elewacje zwieńczone gzymsem rolkowym, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, - okna i drzwi w części północnej oryginalne. ELEMENTY NOWE: - dach nad częścią południową kryty blachą, - okna w części południowej współczesne, PCV, - drzwi w części południowej współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 29/30		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 143, 144		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010 brak bieżącego remontu	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			205/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką. ELEMENTY NOWE: - stolarka okienna w części mieszkalnej współczesna, drewniana, - w elewacji frontowej (pd.) murowany ganek przekryty dachem jednospadowym (papa), - do elewacji zachodniej przylega dobudówka z pustaków, ryta dachem jednospadowym.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 36			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 122			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalno-gospodarcze	
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		
			16. RODZAJE ZAGROZEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			206/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno - gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łatkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką, - stolarka okienna i drzwiowa oryginalna.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 40		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 136/2		
			12. WŁASNOŚĆ Gmina Kwidzyn		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno - gospodarcze		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			207/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką, - stolarka okienna i drzwiowa oryginalna. ELEMENTY NOWE: - dwa okna w elewacji południowej współczesne, drewniane, - elewacja południowa w części przyziemia ocieplona styropianem.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 41			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 119/2			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno-gospodarcze			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			208/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką, - stolarka okienna i drzwiowa oryginalna.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 42		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 366/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno-gospodarcze		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			209/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na niskim cokole, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką karpiówką, - elewacje zwieńczone prostym gzymsem, - okna klatki schodowej i strychu oryginalne, - drzwi oryginalne, drewniane. ELEMENTY NOWE: - stolarka okienna współczesna, PCV.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 47		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 87/2		
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalne
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			210/469		
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA pomocnicza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, poddasze w konstrukcji szkieletowej opierzonej deskami w układzie wertykalnym, z dachem dwuspadowym, krytym papą, - drzwi deskowe.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 47			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 87/2			
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa			
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		pomocnicze	
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			211/469	
1. OBIEKT Dworzec			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ mieszany (cegła, konstrukcja szkieletowa)	4. DATOWANIE ok. 1915 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek składa się z dwóch bryła – stacji kolejowej i magazynu, Stacja: - murowana, w partii przyziemia elewacje z cegły licówką, powyżej otynkowane, szczyty w konstrukcji szkieletowej, dach wielospadowy kryty dachówką karpiówką, - stolarka okienna i drzwiowa oryginalna. Magazyn: - w konstrukcji szkieletowej, cokół z cegły licówki, dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką, - oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. ELEMENTY NOWE: Stacja: okna na piętrze w elewacji północnej współczesne PCV.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 48		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 87/4		
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	mieszkalne	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			212/469		
1. OBIEKT Budynek gospodarczy przy dworcu			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA pomocnicza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE ok. 1915 r.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, szczyty w konstrukcji szkieletowej, dach dwuspadowy, kryty dachówką zakładkową (znaczne ubytki w pokryciu dachu), - stolarka okienna drewniana, - drzwi deskowe, tylko jedna para w elewacji wschodniej płycinowo-ramowa, górna płycina przeszklona.				7. POWIAT Kwidzyński		
				8. WOJEWÓDZTWO Pomorskie		
				9. KOD POCZTOWY 82-500		
				10. ADRES Licze 48		
				11. LOKALIZACJA dz. nr 87/4		
				12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	pomocnicze	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		
				15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			213/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarczy	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu – blacha trapezowa, - stolarka okienna współczesna, PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 49			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 79/5			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		
			18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			214/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką. ELEMENTY NOWE: - do elewacji południowej dostawiony murowany ganek, z dachem jednospadowym (eternit), - elewacja południowa otynkowana, - stolarka okienna współczesna, PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 50		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 351		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			15. STAN ZACHOWANIA dobry		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno-gospodarcze		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			215/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji sumikowo-łątkowej, w części poddasza odeskowanie w układzie wertykalnym, - na murowanej, otynkowanej podmurówce, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką, - stolarka okienna oryginalna. ELEMENTY NOWE: - elewacje w części gospodarczej otynkowane, - jedno okno w elewacji frontowej (zach.-pd.) współczesne, PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 51		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 344/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalno-gospodarcze
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			216/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: <ul style="list-style-type: none"> - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, - wszystkie elewacje nad oknami zdobione gzymsem rolkowym, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone gzymsem kostkowym, - szczyty elewacji bocznych (pn. i pd.) ujęte od góry gzymsem kostkowym, - okna skrzynkowe, w szczycie pn. okna metalowe, zwieńczone łukiem pełnym, w szczycie pd. okno krosnowe, - drzwi płycinowo-ramowe. ELEMENTY NOWE: <ul style="list-style-type: none"> - do elewacji zachodniej przylega drewniany ganek, kryty dachem jednospadowym. 			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 61		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 56/1		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.11.2010	13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne
					14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków
					16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			217/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, - dach dwuspadowy, - - szczyty w elewacjach wsch. i zach. deskowane, - okna metalowe, - drzwi i wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu - blacha.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 61		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 56/1		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżących remontów		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			218/469		
1. OBIEKT Stodoła			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji szkieletowej, opieranej deskami, - od pd. niska drewniana przybudówka kryta dachem jednospadowym, - wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu – blacha.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 61			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 56/1			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			219/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na wysokim ceglany cokole, szczyty odeskowane w układzie wertykalnym, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką. ELEMENTY NOWE: - od strony pd.-wsch. drewniana dobudówka, kryta jednospadowym dachem (papa), - stolarka okienna współczesna, PCV, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 64			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 253/3			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			220/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 30-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, szczyty odeskowane w układzie wertykalnym, - z dachem dwuspadowym, krytym dachówką esówką, - okna w szczycie oraz w elewacji wschodniej skrzynkowe. ELEMENTY NOWE: - od strony pd.-zach. drewniana dobudówka, kryta jednospadowym dachem (papa), - okna w elewacji zachodniej współczesne, drewniane, - drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 65		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 274		
			12. WŁASNOŚĆ Skarb Państwa		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalne
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			221/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE k. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, kryty dachem dwuspadowym (połowa dachu kryta dachówką esówką), - elewacje zdobione lizenami, gzymsami ząbkowymi, szczyty zdobione sterczynami, - część okien oryginalnych, metalowych, - drzwi i wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu nad częścią południową – eternit, - w części przerobionej na mieszkania okna współczesne, drewniane i PCV, drzwi współczesne drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 71		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 239/1, 240/5		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno-gospodarcze		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			222/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno - gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, kryty dachem dwuspadowym, - złożony z dwóch brył; niższa od strony wschodniej kryta dachówką esówką, - elewacje wsch. i zach. zdobione lizenami, gzymsami ząbkowymi, szczyty zdobione sterczynami, - część okien oryginalnych, metalowych, - drzwi i wrota oryginalne, drewniane. ELEMENTY NOWE: - od strony zachodniej i południowej dostawione niskie dobudówki, kryte dachem jednospadowym (papa, eternit), - w części mieszkalnej okna współczesne, PCV, drzwi współczesne, drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 73		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 243, 245, 246/2		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	mieszkalno- gospodarcza	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			223/469		
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA pomocnicza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, poddasze odeskowane w układzie wertykalnym, - dach dwuspadowy kryty papą, - okna oryginalne, metalowe, - wrota oryginalne, drewniane. ELEMENTY NOWE: - elewacja południowa otynkowana.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 73			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 247			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			224/469					
1. OBIEKT Dwór			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE						
2. OBECNA FUNKCJA Hotel	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1664 r.		6. GMINA Kwidzyn					
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na wysokim cokole, przekryty dachem wielospadowym, - w elewacji północnej, wschodniej i zachodniej facjaty, - elewacje zdobione pilastrami dźwigającymi profilowany gzyms, - w facjatach pod oknami ozdobne girlandy, - wejście główne ujęte tynkowanym portalem. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu współczesna dachówka esówka, - na osi elewacji południowej dostawione dwupiętrowe skrzydło, - do elewacji zachodniej przylega współczesna, przeszklona weranda, - stolarka okienna i drzwiowa współczesna, drewniana.				7. POWIAT Kwidzyński					
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie					
				9. KOD POCZTOWY 82-500					
				10. ADRES Licze 77					
				11. LOKALIZACJA dz. nr 229/4, 229/3					
				12. WŁASNOŚĆ prywatna					
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA usługowa					
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 28.09.1962 r.					
				15. STAN ZACHOWANIA bardzo dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			225/469	
1. OBIEKT Park			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA rekreacyjna	3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE 2 poł. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - zachowany układ parku i drzewostan.			7. POWIAT Kwidziński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 77		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 229/4, 230, 231/5		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA rekreacyjne		
14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		Nr 66/83 (nowy nr 336) 17.01.1983 r.			
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołombiowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			226/469	
1. OBIEKT Aleja lipowa			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA nie dotyczy	3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE k. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: zachowany pierwotny układ alei i drzewostan.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Licze	
				11. LOKALIZACJA w zespole dworsko-parkowym, dz. nr 229/4	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	nie dotyczy
15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń
14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków					



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			227/469	
1. OBIEKT Kuźnia			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA pomocnicza	3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE k. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, - dach dwuspadowy kryty papą, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, - okna metalowe. ELEMENTY NOWE: - wrota – drewniane.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 244		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			228/469		
1. OBIEKT Cmentarz ewangelicki			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA nie użytkowany	3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE 2 poł. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - zachowany starodrzew, - częściowo zachowane nagrobki.			7. POWIAT Kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze			
			11. LOKALIZACJA na pd. od wsi, po wsch. stronie drogi do Bronna (dz. nr 258)			
			12. WŁASNOŚĆ Gmina Kwidzyn			
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany			
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak użytkownika / brak bieżącej pielęgnacji			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			191a/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA nie użytkowany	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym krytym dachówką esówką, - wszystkie elewacje zwieńczone gzymsem kostkowym, - okna skrzynkowe, - drzwi w części gospodarczej deskowe. ELEMENTY NOWE: - w elewacji frontowej (południowej) murowany, otynkowany ganek, z dachem jednospadowym, krytym eternitem, okna i drzwi ganku współczesne, drewniane.			7. POWIAT kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 1		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 59/3		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		nie użytkowany
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.07.2011	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak użytkownika / brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			191b/469	
1. OBIEKT Stodoła			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE		
2. OBECNA FUNKCJA nie użytkowana	3. MATERIAŁ drewno /cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji szkieletowej opieranej deskami, tylko w przyziemiu od strony północnej murowany z cegły licówki, - otwory okienne w części murowanej zwieńczone łukiem odcinkowym, - wrota deskowe. ELEMENTY NOWE: - wrota i okna w części murowanej współczesne, drewniane.			7. POWIAT kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Licze 1		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 59/4		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowana		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			191c/469		
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ LICZE			
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennym cokole, z dachem dwuspadowym, - szczyty elewacji bocznych (wsch. i zach.) odeskowane, - drzwi klepkowe. ELEMENTY NOWE: - dach kryty blachą na rąbek stojący, - okna PCV.			7. POWIAT kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Licze 3			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 54/3			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna			
			15. STAN ZACHOWANIA dobry			17. WPISUJĄCY DANE
			18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.07.2011			

