


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			348/469	
1. OBIEKT Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA sakralna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1916 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - kościół neogotycki, na planie prostokąta, z absydą od wschodu na rzucie ośmioboku, z nieznacznie wysuniętym ryzalitem w elewacji pd., murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem wielospadowym, krytym dachówką zakładkową, ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem (dach dwuspadowy), absyda z dachem wielospadowym, zwieńczonym iglicą, na dach – od zachodu – drewniana sygnaturka, kryta daszkiem namiotowym, zwieńczonym metalowym, ażurowym krzyżem, zdobionym motywami gałązek róży, - otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem ostrym, - elewacje korpusu zwieńczone podwójnym gzymsem kostkowym, ściany absydy zwieńczone profilowanym gzymsem, - w połaciach dachowych (pn. i pd.) lukarny zwieńczone daszkami namiotowymi, - okna w korpusie witrażowe, w poddaszu - skrzynkowe, - drzwi dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 162	
				12. WŁASNOŚĆ Parafia Rzymskokatolicka w Pa- stwie	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA kultowe	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			349/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką karpieńską, - na osi elewacji wsch. drewniana, przeszklona dobudówka, z dachem jednospadowym, krytym papą, - w połaci wsch. lukarna, zwieńczona dachem dwuspadowym, szczyt lukarny ujęty gzymsem kostkowym, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone prostym gzymsem, - większość okien skrzynkowych. ELEMENTY NOWE: - w elewacji wsch. i w elewacji zach. zmieniono wykrój otworu okiennego na 1 osi od pn. – prostokąt leżący, - do elewacji zach. przylega murowany ganek, kryty dachem jednospadowym, - okna w szczycie pd. oraz okna na 1 osi od pn. w elewacji wsch. i zach. – drewniane, - drzwi do ganku w elewacji zach. drewniane.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa b. nr	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 159	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu	




GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			350/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy				5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza		3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.	6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, poddasze w konstrukcji szkieletowej, odeskowane , z dachem dwuspadowym, krytym papą, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, - okna metalowe, - drzwi i wrota deskowe. Brak tynku na elewacjach, zachowały się niewielkie fragmenty otynkowane.				7. POWIAT Kwidzyński		
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
				9. KOD POCZTOWY 82-500		
				10. ADRES Pastwa 3		
				11. LOKALIZACJA dz. nr 167/2		
				12. WŁASNOŚĆ prywatna		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze		
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
15. STAN ZACHOWANIA bardzo zły		17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ groźba katastrofy budowlanej		




GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			351/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalno-gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalno-gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 4 ćw. XIX w.	6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, dach pomiędzy częścią mieszkalną a gospodarczą oddzielony murem ogniowym ze sterczynami, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone prostym gzymsem, - szczyt pn. deskowany, - szczyt pd. zdobiony sterczynami, - okna w cz. mieszkalnej skrzynkowe, w cz. gospodarczej metalowe, uchylne, - drzwi w cz. mieszkalnej płycinowo-ramowe, drzwi w cz. gospodarczej deskowe.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Pastwa 7		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 172		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalno-gospodarcze		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu/brak użytkownika		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			352/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA nie użytkowany	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na wysokim, kamiennym cokole, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką zakładkową, - otwory okienne ujęte profilowanymi opaskami, powyżej profilowane naczółki, - elewacje pn., zach. i pd. pod oknami obiega profilowany gzyms, - w szczycie pn. dwa otwory okienne zwieńczone półkoliście, - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) zwieńczone wydatnym gzymsem, - na osi elewacji frontowej drewniany, przeszklony ganek, ze snycerskimi zdobieniami, kryty dachem dwuspadowym (papa), powyżej facjata, kryta dachem dwuspadowym, - okna skrzynkowe, - drzwi płycinowo-ramowe. Budynek w bardzo złym stanie – szczyt elewacji pd. zburzony, we wschodniej połaci dachowej znaczne ubytki dachówek, ściany mocno zawilgocone.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa 15	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 272, 285	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA bardzo zły	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ groźba katastrofy budowlanej	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			353/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1925 r.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, - elewacje wzdłużne (pn. i pd.) oraz szczyty zwieńczone profilowanym gzymsem, - okna metalowe, w szczycie zach. – okna skrzynkowe, - drzwi deskowe. ELEMENTY NOWE: - dach kryty eternitem, - do elewacji zach. przylega niska dobudówka, kryta dachem jednospadowym (blacha trapezowa).				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa 15	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 272	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			354/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 20-te XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na niskim cokole, z dachem naczółkowym, krytym dachówką zakładkową, - na osi elewacji frontowej (zach.) ganek, kryty dachem trójspadowym (blacha na rąbek stojący), - elewacje wzdłużne (wsch. i zach.) i szczyty zwieńczone gzymsem kostkowym, - okna skrzynkowe, okna ganku – krosnowe, pojedyncze, - drzwi w elewacji tylnej (wsch.) płycinowo-ramowe, z nadświetlem, drzwi na ganek płycinowo-ramowe, górna płycina przeszklona. ELEMENTY NOWE: - w elewacji tylnej drzwi do garażu metalowe.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa 16	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 198	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			355/469	
1. OBIEKT Kuznia			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA usługowa	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.	6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - otwory okienne i drzwiowe (z wyjątkiem elewacji zach.) zwieńczone łukiem odcinkowym, - szczyt elewacji zach. odeskowany, - okna metalowe, tylko w elewacji zach. – drewniane, stałe, - drzwi w elewacji pd. klepkowe. ELEMENTY NOWE: - do budynku przylegają od pn., pd. i wsch. drewniane przybudówki kryte dachem jednospadowym (papa), - wrota w elewacji zach. metalowe.			7. POWIAT Kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Pastwa 19		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 203/4		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA usługowe		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak zagrożeń		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			356/469	
1. OBIEKT Budynek mieszkalny			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE I. 1910-1920		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, - elewacje nad oknami zdobione gzymsem kostkowym, - otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, w szczytach otwory okienne zwieńczone łukiem pełnym, nad oknami naczółki, - okna skrzynkowe, - drzwi płycinowo-ramowe. ELEMENTY NOWE: - do elewacji wsch. przylega murowany, otynkowany ganek, kryty dachem jednospadowym, - w elewacji frontowej znajdował się drewniany ganek, drzwi z ganku do wnętrza domu zamurowano i wstawiono prostokątne, drewniane okno, - w elewacji pd. i pn. na 1 kond. zamurowano otwory okienne i otwór drzwiowy, - pokrycie dachu – eternit, - drzwi do ganku drewniane. We wsch. połaci dachowej ubytki pokrycia.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa 20	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 204	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA zły	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			357/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy				5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza		3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE pocz. XX w.	6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, ścianka kolankowa w konstrukcji szkieletowej, odeskowana w układzie wertykalnym, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką holenderką, - szczyty odeskowane, - okna metalowe, - drzwi i wrota deskowe.				7. POWIAT Kwidzyński		
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
				9. KOD POCZTOWY 82-500		
				10. ADRES Pastwa 31		
				11. LOKALIZACJA dz. nr 144/3		
				12. WŁASNOŚĆ prywatna		
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze		
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany				17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska		
18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			358/469	
1. OBIEKT				5. MIEJSCOWOŚĆ		
Budynek mieszkalny				PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA		3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE		6. GMINA	
mieszkalna		cegła	pocz. XX w.		Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, otynkowany, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, - szczyt pd. odeskowany, - w elewacji frontowej na 2 osi od pn. drewniana, przeszklona weranda, - jedno okno w elewacji frontowej (wsch.) i okna w elewacji pd. skrzynkowe, - drzwi płycinowo-ramowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu eternit, - okna drewniane, - drzwi drewniane.				7. POWIAT		Kwidzyński
				8. WOJEWÓDZTWO		pomorskie
				9. KOD POCZTOWY		82-500
				10. ADRES		Pastwa 45
				11. LOKALIZACJA		dz. nr 16/2
				12. WŁASNOŚĆ		prywatna
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		mieszkalne
				14. INFORMACJA O OCHRONIE		
Nr i data wpisu do rejestru zabytków						
15. STAN ZACHOWANIA				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		
zaniedbany		17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI		brak bieżącego remontu	
		Iwona Gołębiewska	12.11.2010			



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			359/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza	3. MATERIAŁ drewno	4. DATOWANIE pocz. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek drewniany, w konstrukcji szkieletowej, opieranej deskami, na wysokiej, kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym, - okna drewniane, krosnowe, pojedyncze, - drzwi deskowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu – blachodachówka.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa 47	
				11. LOKALIZACJA dz. nr 25	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu	



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			360/469	
1. OBIEKT Transformator (I)			5. MIEJSCOWOŚĆ PASTWA		
2. OBECNA FUNKCJA pomocnicza	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE 1 ćw. XX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - transformator murowany, z cegły licówki, z dachem namiotowym, krytym dachówką zakładkową, - ściany zwieńczone prostym gzymsem. ELEMENTY NOWE: - drzwi metalowe.				7. POWIAT Kwidzyński	
				8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	
				9. KOD POCZTOWY 82-500	
				10. ADRES Pastwa	
				11. LOKALIZACJA po wsch. stronie drogi z Pastwy-Działek do Pastwy, niedaleko zagrody nr 31, dz. nr 142/1	
				12. WŁASNOŚĆ prywatna	
				13. RODZAJ UŻYTKOWANIA pomocnicze	
				14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
15. STAN ZACHOWANIA dobry	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.11.2010		16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu	

