

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			361/469	
1. OBIEKT Dwór			5. MIEJSCOWOŚĆ PAWLICE		
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE kon. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, kryty dachem dwuspadowym, składa się z dwóch bryła korpusu na osi pn.-pd. i przylegającego od pn. skrzydła na osi wsch.-zach., w elewacji frontowej na osi wejścia głównego uskok, otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym, nad otworami naczółki w postaci gzymsu o wykroju łuku odcinkowego, - elewacje na poziomie parteru zdobione pod otworami okiennymi prostym gzymsem, na elewacjach skrzydła pod oknami na wysokości 2-iej kondygnacji podwójny gzyms rolkowy, - w szczytach pod oknami poddasza zdobienia z cegły o formach nawiązujących do dekoracji okuciowej, - drzwi główne dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe, z nadświetlem, - drzwi do piwnicy klepkowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu blacha, - okna PCV, - wykrój otworu drzwiowego zmieniony – prostokątny, - drzwi w skrzydle współczesne, drewniane, - do skrzydła od północy dostawiono współczesna bezstylową, otynkowaną dobudówkę z dachem płaskim krytym papą,			7. POWIAT kwidzyński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Pawlice 1		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 598/3		
			12. WŁASNOŚĆ prywatna/Skarb Państwa		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA	mieszkalne	
14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków					
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołembowska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			362/469	
1. OBIEKT Budynek gospodarczy			5. MIEJSCOWOŚĆ PAWLICE		
2. OBECNA FUNKCJA nie użytkowany	3. MATERIAŁ cegła	4. DATOWANIE k. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn	
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - budynek murowany, z cegły licówki, kryty dachem dwuspadowym, - w elewacji frontowej (pd.) na wysokości 2-iej kondygnacji cztery otynkowane płyciny, zdobione od góry gzymsem kostkowym, na osi elewacji frontowej – facjatka z drzwiami na poddasze, elewacje boczne (wsch. i zach.) zdobione płycinami zwieńczonymi gzymсами kostkowymi, szczyty zdobione sterczynami, - otwory okienne i drzwiowe o wykroju łuku odcinkowego, - okna drewniane, z metalowymi kratami, - wrota i drzwi dwuskrzydłowe, deskowe. ELEMENTY NOWE: - pokrycie dachu – eternit.			7. POWIAT Kwidziński		
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie		
			9. KOD POCZTOWY 82-500		
			10. ADRES Pawlice 1		
			11. LOKALIZACJA dz. nr 598/14		
			12. WŁASNOŚĆ „KAROL” Sp. z o.o.		
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE Iwona Gołębiewska	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 20.09.2010	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany		
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak użytkownika / brak bieżącego remontu		



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO			363/469		
1. OBIEKT Park podworski			5. MIEJSCOWOŚĆ PAWLICE			
2. OBECNA FUNKCJA nie dotyczy	3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE k. XIX w.		6. GMINA Kwidzyn		
19. UWAGI ELEMENTY ZACHOWANE: - zachowany starodrzew, - czytelny układ drożny. ELEMENTY NOWE: - znaczna liczba samosiewów.			7. POWIAT kwidzyński			
			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie			
			9. KOD POCZTOWY 82-500			
			10. ADRES Pawlice			
			11. LOKALIZACJA dz. nr 598/4, 598/5, 598/13, 598/14, 598/17			
			12. WŁASNOŚĆ prywatna/Gmina Kwidzyn/Skarb Państwa/"KAROL" Sp. z o.o.			
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA		nie dotyczy	
15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany			17. WPISUJĄCY DANE	16. RODZAJE ZAGROŻEŃ brak bieżącej pielęgnacji		
		18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 12.07.2011				

